

การตรวจสอบและซ่อมบำรุงทางรถไฟที่มีความลาดชันช่วงสายเหนือ


งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2567 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

1. สมบัติเชิงกลและโครงสร้างจุลภาคของรางรถไฟเกรดต่าง ๆ ที่ใช้ในประเทศไทย
2. แผนที่วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการกัดกร่อนของรางและเครื่องยึดเหนี่ยวตามเส้นทางรถไฟ
3. แพลตฟอร์มดิจิทัลฐานข้อมูลความเสียหายของรางรถไฟ
4. เทคนิคและวัสดุในการเชื่อมซ่อมหัวราง
5. เทคโนโลยีการเชื่อมหัวรางด้วย Laser cladding
6. กระบวนการตรวจสอบรอยเชื่อมซ่อมหัวราง
7. กลไกการสึกหรอและแนวโน้มอายุการใช้งานของชิ้นส่วนรางก่อนและหลังการเชื่อม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ/ ร่วมดำเนินการ/สนับสนุน

- สวทช. (ผู้รับผิดชอบโครงการ)
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มทร. ล้านนา
- มทร. อีสาน
- การรถไฟแห่งประเทศไทย
- กรมการขนส่งทางราง

พื้นที่ในการศึกษา







สมบัติเชิงกลและโครงสร้างจุลภาคของรางรถไฟเกรดต่างๆ ที่ใช้ในประเทศไทย

- มาตรฐานการตรวจรับราง การเจียรผิว และการจัดเก็บรางใหม่




ผิวหน้าสัมผัสของรางเกิดการกัดกร่อนและสูญเสียคาร์บอนที่ผิว






- หลุมจากการกัดกร่อนบนผิวหน้าสัมผัสของรางแสดงตัวเป็นจุดรวมความเค้น และสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของรอยร้าวได้ โดยเฉพาะภายใต้แรงแบบคาบ
- พบชั้นที่เกิดการสูญเสียคาร์บอนที่ผิว (Decarburized layer with ferrite network)
- EN 13674 - The maximum amount of decarburisation allowed on rail, defined as a complete ferrite network at the surface, is 0.5mm.
- **จึงควรมีข้อกำหนดในการจัดเก็บ เช่น สถานเก็บมีหลังคา หรือมีการเคลือบป้องกันสนิม ๆ และเจียรชั้นเสื่อมสภาพออก**

การกำหนดตำแหน่งตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค

ภาคตัดขวางบริเวณหัวรางรถไฟแสดงตำแหน่งทดสอบความต้านทานแรงดึงและโครงสร้างจุลภาค (หน่วย มม.) ที่กำหนดโดย ร.ฟ.ท.



- ตำแหน่งทดสอบความต้านทานแรงดึง
- ⊘ พื้นที่สำหรับตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค



XXX.-R-00x-2566 – มาตรฐานแนะนำการตรวจรับราง การเจียรผิว และการจัดเก็บรางใหม่ _____ หน้า 1 / 34

XXX.-R-00x-2566

มาตรฐานแนะนำการตรวจรับราง การเจียรผิว และการจัดเก็บรางใหม่

Recommended General Standard for New Rail Acceptance, Surface Grinding, and Storing

1. ทัวไป

1.1 บทนำ

รางเป็นชิ้นส่วนที่ต้องรองรับภาระโหดจากล้อที่ถ่ายทอดมาจากตู้โดยสาร โบกี้ และชุดเพลา ตามลำดับ นอกจากนี้รางยังช่วยบังคับทิศทางและช่วยให้การเคลื่อนที่ของรถไฟเป็นไปอย่างราบเรียบ ในระหว่างที่ล้อมีการกลิ้งบนราง ผิวหน้ารางจะอยู่ภายใต้การรับความเค้นสัมผัสอย่างรุนแรง ดังภาพจำลองในรูปที่ 1 รวมทั้งความร้อนจากการเสียดสี และความเค้นเฉือนเนื่องจากแรงจุด นอกจากนี้รางยังต้องรับแรงแบบพลวัตที่ส่งมาจากล้อที่หมุนอยู่ หน้าสัมผัสจากการเลื่อนไถลระหว่างผิวรางและล้ออาจก่อให้เกิดการเสีรูรูปแบบถาวรและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจุลภาคในบริเวณใกล้เคียงของพื้นที่สัมผัส ส่งผลให้รางมีสมบัติเชิงกลลดลงและอาจทำให้รางเสื่อมสภาพ

2. มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

2.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบและโครงสร้างจุลภาคของโลหะในภาคสนามของเหล็กรางดำเนินการตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ASTM E1351. The Standard Practice for Production and Evaluation of Field Metallographic Replicas. ASTM International.

2.2 การเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคของรางดำเนินการตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ASTM E3-11 (2017). Standard Guide for Preparation of Metallographic Specimens. ASTM International.

2.3 การกัดกรดผิวหน้าตัดของรางเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคดำเนินการตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ASTM E407-07 (2007). Standard Practice for Micro-etching Metals and Alloys. ASTM International.

2.4 การวัดความลึกของชั้นสูญเสียคาร์บอนที่ผิวดำเนินการตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ASTM E1077-14 (2021). Standard Test Methods for Estimating the Depth of Decarburization of Steel Specimens. ASTM International.

2.5 การวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีของรางดำเนินการตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ASTM A751-21. Standard Test Methods and Practices for Chemical Analysis of Steel Products. ASTM


แผนที่วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการกัดกร่อน

➤ Thailand Atmospheric Corrosion Data Platform

2007 - 2012

2013-2018

2019-2020




Exposure test


7 stations
42 sets of 1Y
168 samples
3 years of 10 min
weather data

Climate factors


709 climate stations
30, 10, 1 year data
TMD+HAI+NECTEC
Data cleaning and merging



Temperature (°C)



Relative humidity (%)



Annual Rainfall (mm)



Cl- study
17 Cl- stations
204 sets of
Monthly data
Extraction &
Ion analysis


Exposure test
+ 3 test
stations

Thailand Atmospheric Corrosion Data Platform

Corrosion Map of Thailand


Choose Province

Choose the factor:
Chloride [mmd]




300 km
200 mi

Choose the steel:
CS:Carbon Steel [um/y]




300 km
200 mi



Corrosion Rate [micron/y]:
183.74

Prediction Calculator:
Estimated life time[year]:

Estimated corrosion allowance [micron]:




<https://thaicorrosionmap.mtec.or.th/>



Disclaimer: ข้อมูลการกีดกร่อนที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ มาจากการคำนวณที่อาศัยฐานข้อมูลการวิจัยในอดีต การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจจำเป็นต้องพิจารณาองค์ประกอบอื่นเพิ่มเติม ความเสียหายใด ๆ จากการใช้ข้อมูลใน เว็บไซต์นี้ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้จัดทำ - Data from this website was calculated based on past experimental research results. Commercial use of these data requires additional supporting information. Any damages caused by the use of such information in this website are not the responsibility of the creators.

Choose the steel:



Corrosion rate of CS		Corrosion rate of GI		Corrosion rate of GL	
C2	25	C3	1.4	C2	0.7
C3	50	C3	2.1	C3	1.4
C4	80	C4	4.2	C3	2.1
C5	200	C5	8.4	C4	4.2
CX	> 200 $\mu\text{m/y}$	CX	> 8.4 $\mu\text{m/y}$	C5	8.4

Given corrosion allowance of 1000 microns, we can estimate the lifetime to be

Corrosion Rate [micron/y]:

Prediction Calculator:
 Estimated life time[year]:

Estimated corrosion allowance [micron]:

If paint peeled off for 10 years without maintenance, how much thickness would be lost?


Corrosion Rate [micron/y]:

Prediction Calculator:
 Estimated life time[year]:

Estimated corrosion allowance [micron]:

Corrosion at train stations

Monitoring & Exposure test



C2



1.Korat

C2




2.Chon Buri

C2









3.Samut Sakorn

C3



4.Prachuap



Corrosion loss \propto Cumulative charge ACM sensor output

2. Corrosion Risk




Field sample showing corrosion under liner
<http://home.iitk.ac.in/~vyas/tmrs/P2a.html>

Corrosion map for **rail tracks and fastening system** will be constructed based on crevice corrosion studies in accelerated corrosion tests and field test validation.

Chloride map data
• 4 levels

ISO 16539 test
• Rail
• Fasteners
(Crevice corrosion)

Zoning corrosion map



Exposure test (1 year)
• Crevice corrosion sensor

- Weather data
- Monitor Cl⁻ and SO₂






Validate low Cl⁻ area (Northern zone)

▶ แพลตฟอร์มดิจิทัลฐานข้อมูลความเสียหายของรางรถไฟ





การสำรวจความเสียหาย บริเวณสถานีรถไฟแม่ตานน้อย

การวิเคราะห์ทดสอบความเสียหายของรางรถไฟที่พบในประเทศไทย



การวิเคราะห์ทดสอบความเสียหายของรางรถไฟที่พบในประเทศไทย

การตรวจสอบความแข็งด้วยเทคนิคไมโครวิกเกอร์




สาเหตุความเสียหายของราง

ราง


สิ่งแวดล้อม, พื้นที่

คุณภาพของทางรถไฟ



คุณภาพ: เกรดราง, ชั้น Decarburize, ความแข็ง

Flow Diagram: การเก็บข้อมูลความเสียหายของรางรถไฟ



บันทึกความเสียหายของ **รางรถไฟ**

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบความสมบูรณ์ หรือความผิดปกติของรางรถไฟ เพื่อวิเคราะห์ความรุนแรงของความเสียหาย และพิจารณาในการซ่อมแซมต่อไป

เริ่ม **สำรวจความเสียหาย**

รายการ**สำรวจความเสียหาย**



ข้อมูลการสำรวจเบื้องต้น ⤴

วันที่สำรวจ

27 Mar 2023 at 14:32

เขตการเดินรถ

กรุณาเลือกเขตการเดินรถ ⌵

หลักกิโลเมตร/เสาโทรเลข

มาตรฐานและเกรด

กรุณาเลือกประเภทของเกรด ⌵

พิกัด ละติจูด

14.078994178089035

พิกัด ลองจิจูด

100.60171419201262

สถานีรถไฟก่อนหน้า

กรุณาเลือกสถานีก่อนหน้า ⌵

สถานีรถไฟถัดไป

กรุณาเลือกสถานีถัดไป ⌵

ลักษณะพื้นที่ที่เกิดความเสียหาย (Type of failure area)

 พื้นที่ลาดชัน (Slope) พื้นที่รัศมีโค้ง (Curve) สถานีรถไฟ (Station) บริเวณอุโมงค์ (Tunnel) สะพาน (Bridge) มีน้ำท่วมขัง (Flood)การสำรวจความเสียหายของราง ⤴

เพิ่มรูปภาพ (บริเวณสำรวจความเสียหาย)

Choose Files

no files selected

ความเสียหายของราง (Situation)

 รางปกติ (Plain Rail) ปลายราง (Rail End) จุดตัดราง (Crossing) รอยเชื่อมซ่อม (Welding Repair) ประกับราง (Fish Plate) แนวเชื่อมต่อราง (Welding Joint) ประแจ (Turn Out) ทางข้ามราง (Railroad Crossing)

ตำแหน่งที่เกิดความเสียหายของราง (Location)

 หัวราง (Rail head) เหวราง (Rail web) ฐานราง (Rail foot) เต็มหน้าตัด (Full section) สันราง (Gauge side) พื้นผิวบนหัวราง (Surface of Rail Head)

ลักษณะความเสียหายที่เกิดขึ้น (Pattern, nature)

 แตกหัก (Fracture) แตกแตก (Rupture) สึก (Wear) สะพาน (Bend) เกิดขึ้น (กัดกร่อน) (Corrosion)

Thank You

การอบรมเชิงปฏิบัติการ - การตรวจสอบคุณภาพราง ความเสียหาย และการเชื่อมซ่อม

7-9 มิถุนายน 2566

สถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

จัดโดย มทร. ล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สวทช.